

SAFETY RECALL

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Woodstream Corporation

Woodstream Corporation

Mosquito Magnet Regulator Line Repair

**Réparation de conduite de régulateur Mosquito
Magnet**

Models Manufactured 2014-2016

- Patriot/Patriot Plus (MM4100/MM4200) – Serial # PT01438 – PT01642
- Independence (MM3200) – Serial # IN01450 – IN01625
- Executive (MM3300) – Serial # EX01444 – EX01630
- Commander (MM3400) – Serial #CM01503 – CM01621

Modèles fabriqués en 2014-2016

- Patriot/Patriot Plus (MM4100/MM4200) – No de série PT01438 – PT01642
- Independence (MM3200) – No de série IN01450 – IN01625
- Executive (MM3300) – No de série EX01444 – EX01630
- Commander (MM3400) – No de série CM01503 – CM01621

The products at issue have stickers with the serial numbers placed on the back of the trap. Although a different serial #, the following is an example of such labeling:



Commander

Executive

Independence

Patriot Plus

Patriot

Les produits en cause ont des autocollants avec les numéros de série placés à l'arrière du piège. Bien que les numéros de série soient différents, voici un exemple d'un tel étiquetage :



**STOP USING CLEANING KITS IMMEDIATELY AND
CONTACT THE COMPANY FOR RETURN FOR A FREE REPAIR.**

**CESSER IMMÉDIATEMENT D'UTILISER LES NÉCESSAIRES DE NETTOYAGE ET CONTACTER LA
COMPAGNIE POUR LE RETOURNER ET OBTENIR UNE RÉPARATION GRATUITE.**

For more details, visit:

www.mosquitomagnet.com/recalltorepair

or call: 877-224-1538, Monday through Friday 9am to 5 pm ET

or email: consumercare@woodstream.com

Pour plus d'informations, visiter :

www.mosquitomagnet.com/recalltorepair

ou composer : 877-224-1538, du lundi au vendredi de 9h à 17h HE

ou courriel : consumercare@woodstream.com

NOTE: Repair is not available in stores.

REMARQUE : La réparation n'est pas disponible en magasin

Post until June 30th, 2018 In cooperation with CPSC/HEALTH CANADA

Veillez afficher jusqu'à June 30th, 2018 en coopération avec CPSC/SANTÉ CANADA